

SIF Serious Injury & Fatality

طلب زیادہ خطرے کا کام/صورت حال اور حادثے کا باعث بننے والے عوامل جو مہلک حادثات کا سبب بن سکتے ہیں

SIF مہلک حادثے کا باعث بننے والے


زیادہ خطرے کے عوامل

3 بلند مقامات پر بڑے کام

1 ڈھانچوں کو توڑتے وقت ان پر چڑھنا

یا غیر مستحکم انداز میں کھڑا ہونا

72.6%



3 لٹکتے اسکیفولڈنگ کے لیے سپورٹنگ رسی اور مقررہ حصے کا غلط جوڑ۔

4.8%

2 سیفٹی گارڈ ریل کی غلط تنصیب یا عدم تنصیب

14.5%

ڈھانچوں کو توڑتے وقت ان پر چڑھنا یا غیر مستحکم انداز میں کھڑا ہونا

1 خطرے والا عامل

چھت پر حفاظتی کور (پلیٹ) کی تنصیب تاکہ فنشنگ مٹیریل کو نقصان پہنچنے کے باعث گرنے سے بچا جا سکے
گرنے کے خطرے والے مقامات پر سیفٹی گارڈ ریل اور گرنے سے بچاؤ کے جال کی تنصیب، اور حفاظتی سازوسامان مثلاً سیفٹی ہارنس کا استعمال۔

احتیاطی تدابیر

سیفٹی گارڈ ریل کی تنصیب کی حالت یا عدم تنصیب

2 خطرے والا عامل

گرنے کے خطرے والے مقامات پر سیفٹی گارڈ ریل کی تنصیب
فال سے بچاؤ کے جال اور سیفٹی ہارنس نصب کرنے کے لیے آلات کی تنصیب، اور اگر حفاظتی ریل لگانا مشکل ہو تو سیفٹی ہارنس پہننا۔

احتیاطی تدابیر

ٹکنے والے اسکیفولڈنگ کے لیے سہارا دینے والی رسی اور مقررہ حصے کا ناقص جوڑ

3 خطرے والا عامل

رسیاں دو یا زیادہ مضبوط مقررہ مقامات پر باندھی جائیں اور اتنی لمبائی استعمال کی جائے جو زمین کی سطح تک پہنچے
لیحدہ عمودی زندگی بچانے والی لائن کی تنصیب اور حفاظت کے استعمال کی تیز رفتار

احتیاطی تدابیر