


# Yếu tố có rủi ro cao

3 nhóm nguy cơ khi làm việc trên cao



**1** Kết cấu nơi làm việc không chắc chắn hoặc tình trạng không ổn định **72.6%**

**3** Dây treo giàn giáo hoặc điểm neo cố định không chắc chắn

**4.8%**

**2** Tình trạng của lan can bảo vệ kém/ Không lắp lan can bảo vệ

**14.5%**

**1** Yếu tố gây nguy hiểm

Kết cấu khi giã không chắc chắn hoặc tình trạng không ổn định

Cách phòng tránh

- Lắp tấm che (ván sàn) chuyên dụng trên mái để tránh rơi do vật liệu hoàn thiện bị hỏng
- Lắp lan can an toàn, lưới chống rơi... tại nơi có nguy cơ bị rơi xuống, đeo trang thiết bị bảo hộ như đai an toàn

**2** Yếu tố gây nguy hiểm

Tình trạng của lan can bảo vệ hoặc không lắp lan can bảo vệ

Cách phòng tránh

- Lắp đặt lan can toàn ở nơi dễ xảy ra tai nạn
- Nếu không thể lắp đặt lan can thì lắp đặt lưới chống rơi, thiết bị neo dây an toàn và sử dụng đai an toàn

**3** Yếu tố gây nguy hiểm

Dây treo giàn giáo hoặc điểm neo cố định không chắc chắn

Cách phòng tránh

- Buộc dây vào ít nhất 2 điểm cố định chắc chắn, có chiều dài chạm đến mặt đất
- Lắp thêm dây cứu sinh dọc và móc thêm dây an toàn