

សំដៅទៅលើកិច្ចការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ស្ថានភាព និង កត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត

# កត្តាហានិភ័យខ្ពស់

ការងារសំខាន់ៗចំនួន 3 និងកម្មករដែលធ្វើការងារដ៏កង្វល់

**1** ការងើរជាន់លើ ឧបករណ៍ ឬ ប្រើ សកម្មភាព លោតរំលង

27.4%




**3** ផ្លូវធ្វើដំណើររបស់កម្មករ និងយានជំនិះ ការងារ មិនត្រូវបាន បែងចែកត្រឹមត្រូវ

17.8%



**2** កំរាលផ្ទៃរអិល\*  
\* ប្រេង ទឹក ទឹកកក ។ល។

19.2%



## 1 កត្តាហានិភ័យ សកម្មភាពងើរលើឬលោតរំលងពីឧបករណ៍១ទៅ១

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ▶ ហាមឃាត់សកម្មភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាព ដូចជាការងើរលើ ឬ លោតរំលងឧបករណ៍
- ▶ ដំឡើងផ្លូវឆ្លងកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពត្រូវចល័តនៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់

## 2 កត្តាហានិភ័យ កំរាលផ្ទៃរអិល (ប្រេង ទឹក ទឹកកក ។ល។)

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ▶ ជួសជុលប្រេង ទឹក ជាដើមចេញពីកម្រាលឥដ្ឋ ហើយអនុវត្តវិធានការការពារការរអិល
- ▶ ការដំឡើងអេក្រង់ការពារការសាយភាយ ឬឧបករណ៍ប្រមូលចូលអំពូប្រេងនៅកន្លែងបង្កើតអំពូប្រេង

## 3 កត្តាហានិភ័យ មិនបែងចែកផ្លូវចល័តសម្រាប់កម្មករ និងយានជំនិះ

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន

- ▶ បែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការវេយន្តការងារ និងផ្លូវចលនាកម្មករ
- ▶ ដាក់សញ្ញាបញ្ជាក់ពីវេយន្តការងារនៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃការបុកប្រទះពេលបំពេញការងារ កំណត់ និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការកំណត់ល្បឿនអតិប្បវិមា