


Өндөр эрсдэлд хүргэх хүчин зүйлс

Ачсан ачаа, ачиж буулгах 3 үндсэн ажил


1 Ачааны жин нэг тал руу хазайсан
36.8%



3 Ачсан бараа эсвэл ачааны тэвшин дээр зогсож ажиллах
22.2%



2 Өлгөх эсвэл ачих ажил стандартын дагуу бус хийгдсэн
26.5%



1 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Ачааны жин нэг тал руу хазайсан

Урьдчилан сэргийлэх

- Ачааны жинг нэг тал руу хазайлгалгүй тэнцвэрийг тааруулж тохиромжит өндөртэй ачих
- Ачааг ачих үед тавиур гэх мэтийг ашиглаж, ачааны нэгж бүрийг боож, бэхлэх

2 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Өлгөх эсвэл ачих ажил стандартын дагуу бус хийгдсэн

Урьдчилан сэргийлэх

- Ачааны хүндэд тохирсон олс өлгөх төхөөрөмж, олс дүүжлэх аргыг ашиглах
- Ачааг нурж унахааргүй тэнцвэрийг тааруулж тохиромжит өндөрт өрж тавьсны дараа сайтар бэхлэх

3 Эрсдлийн хүчин зүйлс

Ачсан бараа эсвэл ачааны тэвшин дээр зогсож ажиллах

Урьдчилан сэргийлэх

- Ажиллаж үед хамгаалалтын малгай, хамгаалалтын хэрэгсэл өмс
- Ачаалах тавцан дээр гарах, буух зориулалттай байгууламж (шат, гишгүүр зэрэг) суурилуул