

Fatór Risku Aas sira

Karga karegadu no Obra Karregamentu 3/Servisu Deskarregamentu


1 Pezu karga ne'ebé halis liu ba sorin ida

36.8%



3 Servisu enkuantu hamriik iha karga produktu ne'ebé nakonu

22.2%



2 Kondisaun hasa'e no tara hela ka karregamentu sala

26.5%



1 Fatór Risku

Pezu karga halis liu2 ba sorin ida

Medida Preventiva sira

- Halo balansiu ba karregamentu ho pezu ne'ebe loos atu nune'e todan la bele halis liu ba parte ida
- Uza paleta durante karregamentu karga, no kesi no hadi'a ho unidade karga nian

2 Fatór Risku

Kondisaun foti no tara hela ka kondisaun sira karregamentu la loos

Medida Preventiva sira

- Uza dispozitivu elevasaun no métodu elevasaun apropriadu ba karga
- Halo balansiu no tatuk hamutuk karga ne'ebé karegadu ho pezu ne'ebé loos atu prevene monu no kesi metin

3 Fatór Risku

Servisu enkuantu hamriik iha karga produktu ne'ebé nakonu

Medida Preventiva sira

- Uza ekipamentu protesaun pesoal, i.e. kapasete seguransa nian, durante operasaun
- Instalasaun estutura sira (eskada, kuadru sama fatin, nst.) atu sa'e/tun fatin karga nian