

# Faktor Risiko Tinggi

3 Pekerjaan Berisiko Tinggi Bongkar-Muat & Penumpukan Muatan


**1** Muatan dengan berat yang condong ke satu sisi

**36,8%**



**3** Bekerja di atas tumpukan barang atau di atas bak muatan

**22,2%**



**2** Kondisi muatan yang diangkat atau ditumpuk tidak stabil

**26,5%**



## 1 Faktor Risiko

Kondisi Muatan Dengan Berat Condong ke Satu Sisi

### Langkah Pencegahan

- Pastikan muatan tidak condong ke satu sisi, seimbangkan beban, dan tumpuk pada tinggi yang sesuai
- Saat menyusun muatan, gunakan pallet atau sejenisnya, serta ikat per unit muatan agar tetap stabil

## 2 Faktor Risiko

Kondisi Muatan Digantung atau Ditumpuk Tidak Stabil

### Langkah Pencegahan

- Gunakan alat pengait beban dan metode pengikatan yang sesuai dengan jenis muatan
- Susun muatan dengan seimbang pada tinggi yang tepat, lalu ikat agar tidak jatuh

## 3 Faktor Risiko

Berdiri di Atas Barang Yang Ditumpuk atau di Atas Bak Muatan

### Langkah Pencegahan

- Gunakan helm keselamatan dan alat pelindung diri lainnya saat bekerja
- Pasang fasilitas naik-turun (seperti tangga atau pijakan) untuk naik-turun bak muatan