

# ඉහළ අවදානම් සාධක

අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය හැසිරවීම ආශ්‍රිත ප්‍රධාන කාර්යයන් 3

**1** සේවා ස්ථානයේ අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය හෝ කළමනාකරණය නොකළ ජීවලන ප්‍රභවයන්

53.6%




**3** දැවෙන සුළු වස්තූන් අවට වැඩ කිරීම

9.1%



**2** හසුරුවන ලද ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීම

16.4 %



## 1 අවදානම් සාධක

සේවා ස්ථානයේ අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය හෝ කළමනාකරණය නොකළ ජීවලන ප්‍රභවයන්

### වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග

- ▶ අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය (ගිනිගන්නා සුළු) සහ ජීවලන ප්‍රභවයන් විය හැකි වස්තූන්\* හෝ වැඩ\*\* වලින් ආරක්ෂිත දුරක් පවත්වා ගැනීම  
\* සිගරට්, උදුන් ආදිය    \*\* වෙල්ඩින් සහ කැපීම ආදිය
- ▶ ස්ඵීතික විදුලිය නිසා ඇතිවන ගින්න වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රති-ස්ඵීතික පිය වර ආදිය (භූමිගත කිරීම, ප්‍රති-ස්ඵීතික ඇඳුම්, ප්‍රති-ස්ඵීතික උපාංග ආදිය)

## 2 අවදානම් සාධක

හසුරුවන ලද ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීම

### වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග

- ▶ පයිප්ප, හෝස් ආදියෙහි සම්බන්ධතා තත්ත්වය සහ හානි ඇත්දැයි වරින් වර පරීක්ෂා කිරීම
- ▶ අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය හැසිරවීමේ සහ ගබඩා කිරීමේ ස්ථානවල ගෑස් හඳුනාගැනීමේ සහ අනතුරු ඇඟවීමේ උපාංග සහ හදිසි විසන්ධි කිරීමේ උපාංග සහ කෙල් කාන්දු බාධක ස්ථාපනය කිරීම

## 3 අවදානම් සාධක

දැවෙන සුළු වස්තූන් අවට වැඩ කිරීම

### වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග

- ▶ වැඩ කරන ස්ථානය අවට ගින්නට ගොදුරු විය හැකි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම (ඉවත් කිරීමට අපහසු නම්, ගිනි-ප්‍රතිරෝධී තහඩු සවි කිරීම )
- ▶ ගිනි පුපුරු පියාසර කිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම (ගිනි පුපුරු වැළැක්වීමේ ආවරණ සවි කිරීම වැනි ) සහ ගිනි නිවන උපකරණ සවි කිරීම