

Faktor Risiko Tinggi

3 Risiko Bekerja Dengan Forklift



1 Faktor Risiko

Kondisi medan* atau struktur pada jalur operasi

* tanjakan curam, tikungan, ketidakrataan lantai, atau tanah yang tidak stabil

Langkah Pencegahan

- Meratakan jalan di dalam area kerja, menetapkan dan mematuhi batas kecepatan
- Forklift harus dioperasikan oleh operator yang berlisensi, serta wajib menggunakan sabuk pengaman

2 Faktor Risiko

Penggunaan forklift di luar* fungsi utamanya

* Misalnya untuk mengangkat beban berat atau pekerjaan di ketinggian

Langkah Pencegahan

- Pada prinsipnya dilarang menggunakan forklift untuk pekerjaan di ketinggian atau sebagai alat pengangkat
- Jika terpaksa digunakan untuk pekerjaan di ketinggian, pekerja tidak boleh terpisah dari forklift dan harus menggunakan platform kerja yang dilengkapi pagar pengaman

3 Faktor Risiko

Terbatasnya Jarak Pandang Pengemudi Forklift

Langkah Pencegahan

- Penataan muatan harus memastikan pandangan ke depan pengemudi tetap terjaga. Jika pandangan terhalang, maka tempatkan pengawas kerja atau kendaraan pengarah
- Bedakan zona operasional forklift dengan jalur mobilitas pekerja