

SIF Serious Injury & Fatality

طلب زیادہ خطرے کا کام/صورت حال اور حادثے کا باعث بننے والے عوامل جو مہلک حادثات کا سبب بن سکتے ہیں

SIF مہلک حادثے کا باعث بننے والے

زیادہ خطرے کے عوامل


سیڑھی استعمال کرنے کے 3 بڑے کام

3 بھاری یا بڑے حجم کے سامان کی ترسیل کے 8.9%

2 سیڑھی کے کام کرنے والے پلیٹ فارم یا جوتوں کے تلوے کا پھسلنا بھرا ہونا 11.9%

1 سیڑھی پر غیر مستحکم انداز میں کھڑا ہونا

69.3%



سیڑھی پر غیر مستحکم انداز میں کھڑا ہونا

1 خطرے والا عامل

بوائی کام کے دوران ترجیحی طور پر اُس ورک پلیٹ یا ایریل ورک پلیٹ فارم پر غور جس پر حفاظتی گارڈ ریل نصب ہو

سیڑھی کے ناگزیر استعمال کے دوران ایک سادہ کام کے لیے 3.5 میٹر یا کم اونچائی کی سیڑھی کا استعمال، حفاظتی سامان پہننا، اور 2 مزدوروں کے گروپ کی صورت میں کام کرنا * سیفٹی ہیلٹ، سیفٹی ہارنس وغیرہ

احتیاطی تدابیر

اصولاً فورک لفٹ کو بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرنے کی ممانعت

2 خطرے والا عامل

سیڑھی کے کام کرنے والے پلیٹ فارم پر پھسلنے سے بچاؤ کے اقدامات، اور پلیٹ اور فرش کی سطح سے تیل اور پانی کو ہٹانا

سیڑھی کو گرنے سے بچانے کے لیے آؤٹ رگر کا استعمال (یا دیوار کی سطح پر اینکرنگ کرنا)

احتیاطی تدابیر

بھاری یا بڑے حجم کے مواد کی نقل و حمل

3 خطرے والا عامل

علیحدہ نقل و حمل کیریئر کا استعمال، یعنی چین بلاک، اشیاء کی نقل و حمل کے دوران

سیڑھیوں کی منتقلی کے دوران ہاتھ میں اشیاء اٹھانے کی ممانعت، حفاظتی سامان پہننا، اور دو مزدوروں کے گروپ کی صورت میں کام کرنا۔ * سیفٹی ہیلٹ، سیفٹی ہارنس وغیرہ

احتیاطی تدابیر