


Жогорку тобокелдик факторлору

3 Негизги Тепкич Колдонуу Иштери



1 Тобокелдик фактору **Тепкичтеги туруксуз абал**

Алдын алуу чаралары

- Ибада иштөөлөр учурунда коопсуздук тосмосу орнотулган иш тактасын же абада иштөө платформасын артыкчылыктуу кароо
- Тепкичти колдонуу зарыл болгон жөнөкөй тапшырма учурунда **3.5м** же андан кыска тепкичти колдонуу, коргоочу жабдууларды кийүү жана эки жумушчудан турган топ менен иштөө *Коопсуздук каскасы, коопсуздук куру, ж.б.

2 Тобокелдик фактору **Тайгак тепкич иштөө плитасы же бут кийимдин асты**

Алдын алуу чаралары

- Тепкичтин иштөө плитасында тайгаланууга каршы чаралар, жана иштөө плитасы менен полдун бетинен май жана сууну алып салуу
- Тепкичтин кулап кетүүсүн алдын алуу үчүн таяныч бутту колдонуу (же дубал бетине бекитүү)

3 Тобокелдик фактору **Оор же чоң көлөмдөгү материалдарды ташуу**

Алдын алуу чаралары

- Бөлүнгөн транспорт каражатын колдонуу, башкача айтканда, объектилерди ташуу учурунда чынжыр блок
- Кол менен буюмдарды алып жүрүүгө тыюу салуу, коргоочу жабдууларды кийүү* жана тепкичтерди көчүрүү учурунда эки жумушчудан турган топ менен иштөө *Коопсуздук каскасы, коопсуздук куру ж.б.