

उच्च जोखिम कारकहरू

काठ काट्ने र काठ प्रशोधन गर्ने ३ प्रमुख कार्यहरू

1

अनियन्त्रित दिशामा ढल्ने रूख

४६.७%



2

नजिकैको रूख काट्ने कार्य वा अर्को रूखमा झुन्डिएको काटिएको रूख

३५.०%

3

वरपरको भूभाग जाँच नगरी सञ्चालन

५.०%



१ जोखिम कारक

ढलेको रूख अनियन्त्रित दिशामा ढल्दै

पूर्वसावधानी उपायहरू

- रूखहरूलाई इच्छित दिशातर्फ ढल्नको लागि रूखको आकारलाई विचारमा राख्दै उचित अन्डरकटिङ र चपिङको कार्यान्वयन
- सहकर्मीहरूसँग सुरक्षित दूरी कायम गर्नुहोस् र अग्रिम रूपमा निकासी मार्गहरू र आश्रय चयन गर्नुहोस्

२ जोखिम कारक

नजिकैको रूख काट्ने कार्य वा अर्को रूखमा अडकिएको काटिएको रूख

पूर्वसावधानी उपायहरू

- लडेका रूखहरूलाई काट्नु नपर्ने गरि ढलेका रूखहरूलाई एउटा उत्तोलक प्रयोग गर्नुहोस्
- सहकर्मीहरूसँग सुरक्षा दूरी सुनिश्चित गर्नुहोस् र अग्रिम रूपमा निकासी मार्गहरू र आश्रय चयन गर्नुहोस्

३ जोखिम कारक

वरपरको भूभाग जाँच नगरी सञ्चालन

पूर्वसावधानी उपायहरू

- वरपरको भू-भाग र अवरोधहरूको विचार गर्दै ढलेका रूखहरूको ढल्ने दिशा चयन गर्नुहोस्
- नजिकै अग्रिममा सुरक्षित निकास मार्गहरू र आश्रयस्थलहरू