


SIF Serious Injury & Fatality

طلب زیادہ خطرے کا کام/صورت حال اور حادثے کا باعث بننے والے عوامل جو مہلک حادثات کا سبب بن سکتے ہیں

SIF مہلک حادثے کا باعث بننے والے

زیادہ خطرے کے عوامل

تعمیراتی مشینری کے 3 اہم کام



ڈیوائس کے جوڑنے والے حصوں کی ناقص جوڑائی

خطرے والا عامل 1

- آپریشن سے پہلے سیفٹی پن کی جوڑائی اور جوڑنے والے حصوں کی باندھنے کی حالت کی تصدیق کریں جیسا کہ بکٹ کی -
- بوم اور بازو کے اچانک نیچے گرنے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سپورٹ یا سیفٹی بلاک کا استعمال

احتیاطی تدابیر

مزدوروں کے اور تعمیراتی مشینری کے گزرنے والے راستوں کو علیحدہ نہ کرنا

خطرے والا عامل 2

- کارکنوں اور تعمیراتی مشینری آپریشن سیکٹر کے گزرنے والے راستوں کی علیحدگی
- اگر آپریٹرز کے لیے سامنے کا منظر محفوظ کرنا ممکن نہ ہو تو نگران یا رہنمائی کرنے والی گاڑی کی تعیناتی

احتیاطی تدابیر

* کھڑی ڈھلوان، موڑ، سطح پر ابھار، غیر محفوظ زمینی ہمواری وغیرہ۔

ڈرائیونگ کے راستے پر زمین* یا ڈھانچے

خطرے والا عامل 3

- ڈرائیور کی سیٹ سے الگ ہونے پر ڈیوائس مثلاً بکٹ، فورک اور ڈپر کو زمین پر یا سب سے نچلی سطح پر رکھ دینا
- کام کی جگہوں کی زمین اور سطح کی حالت کی پیشگی تصدیق، اور پارکنگ یا رکنے کے دوران بریک اور وہیل بلاک کی تنصیب

احتیاطی تدابیر