

ອຸປະຕິເຫດຮ້າຍແຮງທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເສຍຊີວິດ SIF

ຄວາມຫມາຍ ວຽກ/ສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ປັດໄຈທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ອຸປະຕິເຫດ ທີ່ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ

ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງສູງ

ຜົນງານສໍາຄັນ 3 ຂອງອຸປະກອນປະມວນຜົນ

3 ຟັງຊັນທີ່ຖືກປົດການໃຊ້ງານ ຫຼື ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ **13.2%**



2 ການນຸ່ງເສື້ອຜ້າ ຫຼື ຖືງມືທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ ຈະຖືກພັນ

18.4%



1 ດາບປະມວນຜົນ ຫຼື ບົດຄວາມທີ່ປະມວນຜົນ ທີ່ຢູ່ດີງກໍ່ປາກົດຈາກອຸປະກອນປະມວນຜົນ

18.4%

1 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ການປະມວນຜົນດ້ວຍມິດຫຼືບົດຄວາມທີ່ຜ່ານການປະມວນຜົນທີ່ຈະໄຜ່ອອກຈາກ ອຸປະກອນປະມວນຜົນຢ່າງກະທັນຫັນ

ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ

- ການຕິດຕັ້ງຝາຄຸ້ມຄອງ (ຫຼື ຮີ້ວ) ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອັນຕະລາຍ ແລະ ການສວມແວ່ນຕາປ້ອງກັນ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນປະມວນຜົນ
- ການຕິດຕັ້ງປະຕູ (ຝາຄຸ້ມ) ແລະການລັອກກະແຈ ໃນກໍລະນີຂອງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ (MCT, ແລະອື່ນໆ)

2 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ການສວມໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫຼືຖືງມືທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກພັນຕົວ

ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ

- ການນຸ່ງໃສ່ເສື້ອຜ້າເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມຮຽບຮ້ອຍ ແຂນເສື້ອ ແລະ ຖືງມືຫນັງທີ່ຄັບແນ້ນ (ຈໍາກັດການໃຊ້ຖືງມືຝ້າຍ)
- ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື, ຄີ ແປງ, ເມື່ອກວາດຜຸ່ນອອກຈາກເຫຼັກຂີ້ເຫຍື້ອ

3 ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງ ຟັງຊັນທີ່ຖືກປົດການໃຊ້ງານ ຫຼື ການບໍ່ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ

ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ

- ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ, ຄີ ອຸປະກອນປົດສະຖານະສຸກເສີນ, ອິນເຕີລອກ ແລະ ຝາຄຸ້ມ (ຫຼື ຮີ້ວ) ໃກ້ກັບວັດຖຸທີ່ຫມຸນໄດ້
- ການກວດກາລະເວລາຂອງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຂອງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ຕິດຕັ້ງ