


Yếu tố có rủi ro cao

Xe nâng làm việc trên cao



1 Lắp đặt lan can không đảm bảo yêu cầu **36.0%**

2 Thay đổi trọng tâm khi sàn nâng được nâng lên **24.0%**

3 Vận hành thiết bị sai **8.0%**

1 Yếu tố gây nguy hiểm

Lắp đặt lan can không đạt yêu cầu

Cách phòng tránh

- Sử dụng xe nâng làm việc trên cao khi đã lắp lan can an toàn ở phía trước sàn làm việc.
- Trong trường hợp đặc thù công việc không thể lắp lan can, phải áp dụng biện pháp chống rơi như dây an toàn.

2 Yếu tố gây nguy hiểm

Trọng tâm thay đổi khi sàn nâng đang ở trạng thái nâng lên

Cách phòng tránh

- Không vận chuyển vật liệu nặng từ vị trí cao bằng xe nâng làm việc trên cao.
- Với xe nâng trên cao, phải sử dụng chân chống (outrigger) và không di chuyển khi đang ở trạng thái nâng lên.

3 Yếu tố gây nguy hiểm

Vận hành sai thiết bị

Cách phòng tránh

- Dán nhãn và ký hiệu chỉ hướng trên bảng điều khiển, người vận hành phải nắm rõ chức năng của công tắc.
- Khi sử dụng xe nâng làm việc trên cao (thuê), phải lắp và sử dụng thiết bị bảo vệ hoặc thiết bị chống nâng quá cao.