

Yuqori xavf omili


Qayta ishlash uskunasi bo'yicha 3 ta ish

3 Xavfsizlik moslamasi funksiyasining o'chirilishi yoki o'rnatilmaganligi **13.2%**



1 Qayta ishlash uskunasiidan to'satdan otilib chiqqan qayta ishlash pichog'i yoki ishlov berilayotgan buyum **18.4%**

2 Ichiga tortib ketish xavfi bo'lgan kiyim yoki qo'lqop kiyish **18.4%**



1 Xavf omili

Qayta ishlash uskunasiidan to'satdan otilib chiqqan qayta ishlash pichog'i yoki ishlov berilayotgan buyum

Oldini olish choralari

- Qayta ishlash uskunasiidan foydalanishda xavfli joylarga qopqoq (yoki panjara) o'rnatish va himoya ko'zoynagi kabi vositalarni kiyish
- Avtomatlashtirilgan uskuna (MCT va boshqalar) holatida eshik (qopqoq) va interlok o'rnatish

2 Xavf omili

Ichiga tortib ketish xavfi bo'lgan kiyim yoki qo'lqop kiyish

Oldini olish choralari

- Yenglari tartibli ish kiyimi va yopishqoq charm qo'lqop kiyish (paxta qo'lqopdan foydalanish taqiqlanadi)
- Metall qirindilarini tozalashda cho'tka kabi asboblardan foydalanish

3 Xavf omili

Xavfsizlik moslamasi funksiyasining o'chirilishi yoki o'rnatilmaganligi

Oldini olish choralari

- Favqulodda to'xtatish moslamasi, interlok, aylanadigan qismlar atrofiga qopqoq (yoki panjara) kabi xavfsizlik moslamalarini o'rnatish
- O'rnatilgan xavfsizlik moslamasining normal ishlashini muntazam tekshirish