

3 Pangunahing Panuntunan sa Kaligtasan upang Maiwasan ang mga Aksidente dahil sa kakapusan sa Paghinga

1 **Sukatin ang Oksiheno /
Mapanganib na Gas!**

Huwag pumasok kung hindi alam ang konsentrasyon ng oksiheno o mapanganib na gas.

2 **Sapat na
bentilasyon!**

Panatiliing may bentilasyon bago at habang isinasagawa ang operasyon.

3 **Magsuot ng
pananggalang sa
paghinga**

Kailangang magsuot ng maskara na may suplay ng hangin o respirator kapag hindi ligtas ang kondisyon ng hangin.

Aksidente ng Kakapusan ng Paghinga sa Masikip na Espasyo

Ang masikip na espasyo ay isang **lugar na sobrang mapanganib na nakamamatay na aksidente** dahil sa kakulangan ng bentilasyon, kakulangan ng oksiheno, at pagkalason sa mapanganib na gas.

Kapag tumataas ang temperatura, mas tumitindi ang posibilidad ng mga aksidente ng kakapusan ng paghinga mula sa **paggamot ng maruming tubig, manhole at pasilidad sa paggamot ng dumi ng hayop.**



Septic tank



Planta sa paggamot ng dumi




Manhole




Tangke ng imbakan ng hilaw na materyales




Sedimentation bed



Reactor



Pasilidad ng pagbuburo / imbakan ng pagkain



Tangke ng barge



Loob ng welded pipe