

# KEY MESSAGE

8호

## 주요 사고사례

- ('26.5.2.) 경북 의성군, 축사 지붕 위에서 채광창 교체 작업 중 채광창 밟고 떨어짐<사망 1명>
- ('26.4.23.) 경기 평택시, 제조 사업장에서 지붕 보수를 위해 이동 중 채광창을 밟고 떨어짐<사망 1명>
- ('26.3.27.) 전남 장성군, 역사 증축공사 현장에서 지붕 철거 작업 중 채광창 밟고 떨어짐<사망 1명>
- ('26.3.25.) 충남 천안시, 태양광 설치 공사현장에서 철골 구조물 점검 중 채광창 밟고 떨어짐<사망 1명>

## 안전 작업방법

### 채광창

- ▶ 견고한 구조의 **작업발판** 또는 **채광창 안전덮개** 설치
- ▶ 지붕 단부 **안전난간** 설치
- ▶ 작업장소 하부 **추락방호망** 설치
- ▶ **안전대 부착설비**를 설치하고 **안전대 체결**
- ▶ 작업 전 **위험성평가**를 통해 지붕형태·구조, 노후상태 등 위험요인 및 안전조치를 **작업자에게 공유 및 교육** 실시



## 콘텐츠 링크

교안	동영상	OPS	OPS
<p>태양광 설비 지붕작업 안전보건교육 교안</p>	<p>지붕, 태양광 공사 표준안전작업절차</p>	<p>(SIF) 지붕, 천장 등 위에서 작업</p>	<p>(SIF)지붕,판넬설치등외부미감작업</p>

안전보건자료실

검색



안전보건공단  
산업안전포털



스마트폰 APP  
산업안전포털 설치



산업안전포털  
중대재해 사이렌