



실제 사망사고
확인은 여기서

제조업 등 사망사고 유발 SIF 고위험요인 12

설비, 구조물 등 높은 장소에서의 작업

SIF Serious Injury & Fatality

사망사고를 초래할 수 있는
고위험작업·상황 및 재해유발요인을 말함


1 안전난간이
설치되지 않은 장소

29.6%



2 안전대 미착용

20.4%



4 밟고있던 구조물의
파손·탈락

9.9%




3 작업대의 안전난간 미설치
또는 설치상태 불량

13.6%

고위험요인별 안전대책


1 안전난간이 설치되지 않은 장소

- ✓ 안전난간이 설치된 작업발판 또는 고소작업대를 사용하여 작업
- ✓ 작업발판 설치가 어려운 경우, 안전대 착용·체결하여 작업




2 안전대 미체결

- ✓ 안전대 착용·체결
- ✓ 추락방호망 설치 등 추락방지조치 실시



3 작업대의 안전난간 미설치 또는 설치상태 불량

- ✓ 추락 위험장소에 안전난간 설치
- ✓ 안전난간 설치가 어려운 경우 안전대 착용·체결



4 밟고있던 구조물의 파손·탈락

- ✓ 구조물 등의 안전성 사전 검토 후 작업 실시
- ✓ 안전난간이 설치된 작업발판 또는 고소작업대를 사용하여 작업

