



실제 사망사고  
확인여부

제조업 등 사망사고 유발 SIF 고위험요인 10

# 사다리차 사용 작업


## 이삿짐 운반용 차량

SIF Serious Injury & Fatality

사망사고를 초래할 수 있는  
고위험작업-상황 및 재해유발요인을 말함

2 사다리차 주요 구조부분의 손상  
(와이어로프 등)

14.3%



1 상승한 운반구 위에서 작업

57.1%



3 짐을 이삿짐 차에  
 옮겨 실는 중  
운반구 상승

14.3%



4 운반구에  
탑승하여 이동

14.3%




### 고위험요인별 안전대책

#### 1 상승한 운반구 위에서 작업


- ☑ 사다리차 운반구에 근로자 탑승 금지
- ☑ 불가피한 경우 안전대 체결 등 추락방지조치 실시

\* 안전대 부착설비 설치



#### 2 사다리차 주요 구조부분의 손상 (와이어로프 등)

- ☑ 와이어로프 등 설비상태 수시 점검
- ☑ 이삿짐 운반용 리프트 안전검사



#### 3 짐을 이삿짐 차에 옮겨 실는 중 운반구 상승

- ☑ 운전자와 작업지휘자간 의사소통 방법 통일
- ☑ 작업상황에 대해 수시 공유



#### 4 운반구에 탑승하여 이동

- ☑ 사다리차 운반구에 근로자 탑승 금지

