



【 별지 5 】

## 출 장 복 명 서

|   |   | 결<br>재 | 담<br>당  | 차<br>장  | 부<br>장 |
|---|---|--------|---|---|--------|
|   |   | 이규현    | 대결  |  |        |
| 복명일   | 2024.08.22  | 출장자    | 이 규 현   |   |        |
| 출장기간  | 2024.08.22.(1일간)  | 출장지    | (주)효명이씨에스<br>기흥저수지 순환산책로 조성사업(7단계)<br>지급자재(보도교)제조 구매 설치 |   |        |
| 출장<br>목적  | - 미착공 현장 방문<br>(유해·위험방지계획서 확인검사 대상 현장 : 2024-079)   |        |   |   |        |
| 수행<br>사항  | - 당 현장은 24.7월 심사 후, 24.8월 최초 확인 예정이었음.<br>- 당 시는 보도교 상부공 제작업체로서, 확인일 현재, 저수지 배수 문제로 인해 보도교 하부공이 진행되지 않아, 공사진행이 중단된 상태임.<br>- 향후, 9월 중순쯤 작업 시작 예정이므로, 9월 최초확인 진행하겠음. |        |   |   |        |
| 기타<br>사항  | - 첨부 : 현장 사진대지  |        |   |   |        |
| 위와 같이 복명함.  |   |        |   |   |        |
| 2024. 08. 22.   |   |        |   |   |        |
| 출장자 소속 : 건설안전부 직급 : 4급 성명 : 이규현  |   |        |   |   |        |

-현장 사진대지-



<사진1> 현재 현장 전경 사진



<사진2> 현재 현장 전경 사진